

CZ



PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE ICEBERG

EN 420, EN 388, EN 407



Popis: Pětiprsté ochranné rukavice z bezešvého úpletu bavlna/polyester se zvrásněným nánosem přírodního kaučuku. Jsou dodávány ve velikostech 7-11 s délkou upravenou pro speciální použití podle ustanovení směrnice Rady 89/686/EEC a nařízení (EU) 2016:425, EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2016, EN 407:2004, nepoužívejte je, pokud je vyžadována ochrana zápěstí.

Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými vlivy. Manipulace s materiály, jemné montážní práce, použití ve všech oborech průmyslu.

Vlastnosti a značení:

				
Informace	identifikace výrobce	mechanická rizika	teplo a oheň	značka shody

3141X – Stupně ochrany EN388/2016

Stupeň ochrany proti oděru:	3	(1-4)	305401904310 ICEBERG – typ rukavice
Stupeň ochrany proříznutí čepelí:	1	(1-5)	velikost
Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:	4	(1-4)	datum výroby
Stupeň ochrany proti propíchnutí:	1	(1-4)	
Odolnost řezu TDM			x – nebylo zkoušeno – metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

Úchopová schopnost třída 5.

x1xxxx – Stupeň ochrany EN407:04

Odolnost proti hoření	třída x	(1-4)
Odolnost proti kontaktnímu teplu	třída 1	(1-4)
Odolnost proti konvekčnímu teplu	třída x	(1-4)
Odolnost proti sálavému teplu	třída x	(1-4)
Odolnost proti malým rozstříkům kovu	třída x	(1-4)
Odolnost proti velkým rozstříkům kovu	třída x	(1-4)

Návod a na údržbu a použití ochranných rukavic: rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědly a jejich parám. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte podřené ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprav a skladování: rukavice přepravujte v původním balení nebo plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodném skladování je doba skladovatelnosti min. 3 roky.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 0075 CTC Parc Scientifique Tony Ganier-4, rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, Francie Prohlášení o shodě je po 21.4. 2019 uveřejněné na www.certamet.cz

Výrobce: CERTAMET s.r.o., Nebahovská 366, 383 01 Prachatice